個室用ファンコイル更新工事 仕様書

1. 概要

病室ファンコイルユニットから異音振動等が発生しているため、機器の取替工事を行なう。

2. 仕様

メーカー:ダイキン

品名	品番	数量
ファンコイルユニット	FWMF2FETZ(右勝手)	3台
17	FWMF3FETZ(右勝手)	1台
液晶ワイヤードリモコン(将来的に集中管理に繋ぐ)	BRC315G4	4個
吸込パネル	BHS2E	3個
n	BHS3E	1個
キャンバスダクト	KDJ353B20	3個
<i>))</i>	KDJ353B30	1個
吹出口アダプター	YDF353B20	3個
1)	YDF353B30	1個
ロングライフフィルター(予備1個含む)	BAFL353B20	4個
n	BAFL353B30	4個

- ・電子制御ユニット組込み費(BRP301B1)及び電動2方弁組込み費を含むこと。
- ・天井解体後、復旧作業を行うこと。
- ・電源、配管関係は既設を流用すること。

3. 留意事項

- ・事前に現場を確認する場合は、施設担当にアポイントを取ったうえで行うこと。
- ・受注者は、作業工程及び日程について、事前に調整すること。
- ・施工時及び完了後に発生した廃棄物は、受注者において適正に処分すること。
- ・業務の施工に係る費用はすべて含むこと。
- ・この仕様に記載のない事項又は、この業務の施工に当たり、疑義が生じた場合は、 必要に応じて協議するものとする。
- ・業務の施工に際しては、施設等を損傷することがないよう、十分な措置を講じること。