

(別紙仕様書)

ファンコイル更新工事 仕様書

1. 概要

病室ファンコイルユニットから異音振動等が発生しているため、機器の取替工事を行なう。

2. 仕様

メーカー：ダイキン

品名	品番	数量
ファンコイルユニット (311号室)	FWJC8GT	1台
設置工事		1式
部屋の中央に位置を変更して設置		
配管関係は4m延長盛替え工事		
電源は分電より配線工事を行う		
側面の既設吹出ダクトは封止		
ファンコイルユニット (317号室)	FWMF2FET	1台
設置工事		1式
電源・配管関係は既設を流用		
ファンコイルユニット (407号室)	FWJC8GT	1台
設置工事		1式
部屋の中央に位置を変更して設置		
配管関係は4m延長盛替え工事		
電源は分電より配線工事を行う		
側面の既設吹出ダクトは封止		
液晶ワイヤードリモコン (各機器)		3個
ロングライフフィルター (各機器 予備1個含む)		3個

- ・天井解体後、復旧作業を行うこと。
- ・点検口を設置すること

3. 留意事項

- ・事前に現場を確認する場合は、施設担当にアポイントを取ったうえで行うこと。
- ・受注者は、作業工程及び日程について、事前に調整すること。
- ・施工時及び完了後に発生した廃棄物は、受注者において適正に処分すること。
- ・業務の施工に係る費用はすべて含むこと。
- ・この仕様に記載のない事項又は、この業務の施工に当たり、疑義が生じた場合は、必要に応じて協議するものとする。
- ・業務の施工に際しては、施設等を損傷することがないように、十分な措置を講じること。